# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

*OTORGADO A:*

**Nº 24004V/26**

## CONSTRUCTORA AR SAN JUAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| *Equipo* | *Marca* | *Modelo* | *Serie* |
|---|---|---|---|
| *NIVEL AUTOMATICO* | *TOPCON* | *ATB4A* | *WP219703* |

**MEDICION DEL INSTRUMENTO**

| *VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO* |
|---|
| EN MILIMETROS |
| 00mm |

| *ERROR A CORREGIR* |
|---|
| EN MILIMETROS |
| 00mm |

| *RANGO DE TOLERANCIA* | |
|---|---|
| EN 1KM DOBLE DE NIVELACION | |
| + | 2.0mm |
| - | 2.0 mm |

**PRECISION DEL INSTRUMENTO:**

* La precisión en 1km doble de Nivelación es de ± 2.0mm.

**PATRON UTILIZADO:**

Colimador Modelo ITC-509, indicado por el Fabricante Topcon en su manual de mantenimiento y reparación. Se hace una línea al horizonte enfocando al infinito con un grosor de 1.5" del trazo del retículo; este colimador es patronado periódicamente con un teodolito Kern Modelo DKM-2A desviación estándar 1" y estima al décimo del segundo con lectura directa 90° 00' 00" e invertido 270° 00' 00". Trazabilidad documentaria de Patrón **INACAL** segun expediente Nº 1056991 con **Certificado de Calibracion Nº LGD - 053 Año: 2025.**

**GEINCOR SAC** mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, **se estima que sea el 09 de Septiembre del 2026.**

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

**Santiago de Surco, 10 de Marzo del 2026.**

GEINCOR
Geomatic Instruments Corporation S.A.C.
CRISTHIAN MENESES P.
GERENTE SERV. TÉCNICO

SERVICIO AUTORIZADO TOPCON GEINCOR SAC

INACAL
Instituto Nacional de Calidad

**NOTA: Tener en cuenta que este equipo sale de nuestro Laboratorio calibrado y revisado por nuestros técnicos; la cual se encuentra operativo, es muy importante el traslado del mismo ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren. Asimismo Geincor SAC no se responsabiliza por posibles daños causados por una mala manipulacion y el transporte inadecuado.**