



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Cliente:	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.
Equipo:	ESCANER LASER
Marca:	STONEX
Modelo:	X120 GO
Número de serie:	X120GO2304214

GEINCOR SAC certifica que el equipo arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica Stonex y los estándares internacionales establecidos, así mismo, su operatividad ha sido comprobada. El equipo se encuentra revisado y operativo bajo los estándares indicados por el fabricante Stonex.

Alcance máximo	120 m
Alcance mínimo	0.5 m
Precisión relativa	Hasta 6 mm (en ambiente controlado)
Frecuencia de escaneo	320,000 puntos /s
Operatividad del equipo	100% Operativo

Fecha de Certificación 18-01-2024
Valido hasta 17-07-2024

Atentamente,



NELSON MENESES P.
GERENTE GENERAL ADJ.

NELSON MENESES PINTO
GERENTE GENERAL ADJ.
GEINCOR SAC

SOKKIA FARO Geomagic BDSYSTEMS wingtra TOPCON





CERTIFICADO DE GARANTIA

OTORGADO A:

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.

Equipo	Marca	Modelo	Serie
ESCANER LASER	STONEX	X120 GO	X120GO2304214

GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC, otorga garantía de **UN (01) AÑO**, contra todo desperfecto y/o materiales de fabricación y certificamos que, el Equipo en mención se encuentra totalmente revisado, controlado y calibrado.

GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC, le brinda capacitación y asesoría permanente, así como asegura el suministro oportuno de repuestos originales.

Esta garantía no será cubierta en caso de:

- Se quite el sello de seguridad.
- Uso inadecuado del instrumento.
- Caídas y golpes provocados por el usuario.
- Voltaje de corriente inapropiado para el uso del equipo.
- Desgaste por uso.
- Intervención por personal no autorizado o laboratorios técnicos no autorizados por el fabricante.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 18 de Enero del 2024.



NELSON MENESES P.
GERENTE GENERAL ADJ.



Nota: Tener en cuenta que la forma de transporte del Equipo es muy importante cuando se traslada, ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren los mismos.

